

# Zwet- en Grote Blankaartpolder



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Gesignaleerd knelpunt	Oorzaak	Voorstel / oplossing
Waterafvoer zuidelijk deel is onvoldoende (peilvak 05B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drijverstuw werkt niet goed door bagger in de watergang</li> <li>- Onvoldoende onderhoud overige watergangen en duikers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baggeren ter hoogte van drijverstuw</li> <li>- Goed onderhoud watergangen/duikers</li> </ul>
Oevers kalven makkelijk af	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodem gevoelig voor afbraak</li> <li>- Vertrapping door vee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oeverplanten laten staan <u>in</u> watergangen met 'overbreedte'</li> <li>- Aanleg oevers met flauw talud <u>langs</u> watergangen zonder 'overbreedte' op de aanliggende percelen</li> </ul>
Ecologische waterkwaliteit onvoldoende	- Te weinig begroeiing oever en water	>> zie aparte poster over natuurvriendelijke oevers
	- Inlaat van 'gebiedsvreemd water'	- Waterinlaat alleen ten behoeve van peilbeheer