

Westbroekpolder



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Gesignaleerd knelpunt	Oorzaak	Voorstel / oplossing
Zomerpeil is te hoog peilvak 8B (zuidzijde; Blanken)	<ul style="list-style-type: none"> - Maaiveldddaling zonder bijstelling peilen - Hoogteverschillen maaiveld 	<ul style="list-style-type: none"> - Zomerpeil peilvak 8B verlagen (inclusief leggerdiepte!)
Sterke maaiveldddaling	<ul style="list-style-type: none"> - Te grote drooglegging grasland op veengrond 	<ul style="list-style-type: none"> - Winterpeil polder verhogen
Zuidelijk deel Weipoortse Weg niet toegankelijk voor (vracht)verkeer bij wateroverlast	<ul style="list-style-type: none"> - Slangen noodpomp liggen over de weg 	<ul style="list-style-type: none"> - Aanleg vaste opstelplaats waar weg doodloopt
Oevers kalven makkelijk af	<ul style="list-style-type: none"> - Groot verschil zomer- en winterpeil - Bodem gevoelig voor afbraak - Vertrapping door vee 	<ul style="list-style-type: none"> - Oeverplanten laten staan <u>in</u> watergangen met 'overbreedte' - Aanleg oevers met flauw talud <u>langs</u> watergangen zonder 'overbreedte' op de aanliggende percelen
Ecologische waterkwaliteit onvoldoende	<ul style="list-style-type: none"> - Te weinig begroeiing oever en water 	<ul style="list-style-type: none"> >> zie aparte poster over natuurvriendelijke oevers
	<ul style="list-style-type: none"> - Inlaat van 'gebiedsvreemd water' 	<ul style="list-style-type: none"> - Waterinlaat alleen ten behoeve van peilbeheer